


豪雨及び台風等の災害による遍路道の危険箇所について

今年の7月豪雨を始め、度重なる台風の上陸等により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

世界遺産登録を目指す四国遍路でも、7月豪雨を始め、度重なる台風の上陸等により、遍路道の通行における危険箇所が認められ、当協議会事務局で情報をまとめましたので、お知らせします。

なお、一部の自治体においては、調査未実施の区間がありますことをご了承いただきますよう、お願いします。

※危険箇所は以下の図表に記載のある、①～⑫の箇所になります。詳細は個表をご覧ください。




危 険 箇 所 ①	
場 所	観自在寺道 高知県宿毛市大深浦
道 路 種 別	里道（法定外公共物）
被 害 状 況	土砂崩れ
通行について	通行は可能ですが、十分ご注意ください。
迂 回 路	国道 56 号
復旧の見通し	—
調 査 日	平成 3 0 年 9 月 1 4 日
位 置 図	
現 場 写 真	

危険箇所②	
場所	観自在寺道 高知県宿毛市大深浦
道路種別	里道（法定外公共物）
被害状況	土砂崩れ
通行について	通行は可能ですが、十分ご注意ください。
迂回路	国道 56 号
復旧の見通し	—
調査日	平成30年9月14日
位置図	
現場写真	

危 険 箇 所 ③	
場 所	龍光寺道 愛媛県宇和島市祝森
道 路 種 別	里道（法定外公共物）
被 害 状 況	倒木
通行について	通行不可
迂 回 路	市道柿の木松尾線、県道主要地方宇和島城辺線
復旧の見通し	—
調 査 日	平成30年9月14日
位 置 図	 A topographic map of the area around Ura Island City, Ehime Prefecture. The map shows contour lines, a river, and a road network. A red arrow points to a specific location on a road, labeled with a red box containing the text '愛媛県宇和島市 祝森(龍光寺道)'. The label '柿木' is also visible on the map.
現 場 写 真	 A photograph showing a large, thick tree trunk lying across a road, blocking the way. A person wearing a white long-sleeved shirt, white pants, and a white cap is standing next to the fallen tree, looking towards the camera. The background is a dense forest with green foliage.

危険箇所④	
場所	龍光寺道 愛媛県宇和島市祝森
道路種別	市道
被害状況	市道側面の河川護岸一部損傷
通行について	車両通行不可。徒歩での通行は可能ですが、十分ご注意ください。
迂回路	国道 56 号
復旧の見通し	平成30年10月末
調査日	平成30年9月21日
位置図	
現場写真	


危険箇所⑤	
場所	仏木寺道 愛媛県宇和島市三間町成家
道路種別	里道（法定外公共物）
被害状況	隣接する水路石垣のき損により、遍路道に亀裂が走っている。現在はシートで覆われ、注意喚起の札が下げられている。
通行について	通行は可能ですが、十分ご注意ください。
迂回路	—
復旧の見通し	—
調査日	平成30年9月14日
位置図	
現場写真	

危険箇所⑥	
場 所	明石寺道 愛媛県宇和島市三間町則
道 路 種 別	里道（法定外公共物）
被 害 状 況	土砂崩れ
通行について	通行不可
迂 回 路	無し。通常なら迂回路として利用できる県道31号線（宇和三間線）も通行止めのため。
復旧の見通し	—
調 査 日	平成30年8月27日 平成30年9月7日
位 置 図	
現 場 写 真	

危 険 箇 所 ⑦	
場 所	明石寺道 愛媛県宇和島市吉田町立間
道 路 種 別	市有地（法定外公共物相当）
被 害 状 況	遍路道上方の斜面崩落により、道幅の1/4～1/3程が埋まっている
通行について	通行は可能ですが、十分ご注意ください。
迂 回 路	—
復旧の見通し	—
調 査 日	平成30年8月27日 平成30年9月7日
位 置 図	
現 場 写 真	

危険箇所 ⑧	
場 所	明石寺道 愛媛県宇和島市吉田町立間
道 路 種 別	市有地（法定外公共物相当）
被 害 状 況	斜面崩落により、道幅の 1/2 程が崩れている。土砂の崩落が道の直下にまで及んでいるため危険な状態である。
通行について	通行は可能ですが、十分ご注意ください。
迂 回 路	—
復旧の見通し	—
調 査 日	平成30年9月7日
位 置 図	 A topographic map showing the area around Awa City, Ehime Prefecture. A red box highlights the location of '愛媛県宇和島市 吉田町立間 (明石寺道)'. The map shows a road (Mishikido) and surrounding terrain with contour lines. Other labels include '大内内' and '西谷'.
現 場 写 真	 A photograph showing a landslide on a road. A person is standing on the remaining road surface, looking down at the collapsed area. The collapsed area is covered in soil and debris, with a large tree trunk visible on the right.

危険箇所⑨	
場所	大宝寺道 愛媛県浮穴郡久万高原町菅生
道路種別	里道（法定外公共物）
被害状況	遍路道の山側崩落により道に崩土あり。さらなる崩壊の可能性もあるため要注意。
通行について	通行は可能ですが、十分ご注意ください。
迂回路	国道 33 号から県道 12 号線にて迂回可能
復旧の見通し	—
調査日	平成30年9月21日
位置図	
現場写真	

危険箇所⑩	
場所	香園寺道 西条市小松町新屋敷地内（林道本谷線）
道路種別	市管理林道
被害状況	路面浸食
通行について	車両通行不可。
迂回路	—
復旧の見通し	平成30年12月28日頃より通行再開予定
調査日	平成30年9月21日
位置図	
現場写真	

危険箇所⑪	
場所	大興寺道 香川県観音寺市大野原町内野々
道路種別	里道（法定外公共物）
被害状況	倒木により、道が塞がれ看板が破損されている。
通行について	倒木の横は通行可能ですが、十分ご注意ください。
迂回路	—
復旧の見通し	期日は未定だが、倒木除却予定。
調査日	平成30年7月中旬 平成30年9月27日
位置図	讃岐遍路道（大興寺道）位置図 ・倒木を数か所確認 ・倒木に伴う四国の道案内板の破損を確認 (H30.7月中旬時点)
現場写真	

危険箇所⑫	
場 所	根香寺道 香川県坂出市青海町伝徳奥谷
道 路 種 別	市道
被 害 状 況	道路脇斜面の樹木の根元が折れ、周囲の樹木にもたれかかっている。
通行について	通行は可能ですが、十分ご注意ください。
迂 回 路	—
復旧の見通し	状況確認中
調 査 日	平成30年9月14日
位 置 図	
現 場 写 真	